

Rury, wewnątrz których  
poruszają się protony

Główne linie zasilania  
elektromagnesów kwadrupolowych


Niemagnetyczne  
kołnierze

Rura  
z wymiennikiem  
ciepła

Wkładka  
magnetyczna

Cewki  
nadprzewodzące

Żelazne  
jarzmo



Pomocnicza linia zasilająca

Główna linia zasilania  
elektromagnesów dipolowych